

УТВЕРЖДАЮ  
Заведующий МБДОУ  
Сосновский детский сад  
«Звездочка»  
Н.Ф. Костина  
2018г.



**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ  
объекта социальной инфраструктуры  
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**

№ \_\_\_\_\_

п. Сосновка

«25» июня 2018 г.

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование (вид) объекта МБДОУ Сосновский детский сад «Звездочка».
- 1.2. Адрес объекта 652793, Кемеровская область, Гурьевский район, посёлок Сосновка, улица Кирова, 16.
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
  - отдельно стоящее здание 2 этажа, 901,8 кв.м
  - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 5910 кв.м
- 1.4. Год постройки здания 1970, последнего капитального ремонта -2011 год
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2018, 02.07.2018г, капитальный ремонт 30.06.2030г
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Сосновский детский сад комбинированного вида «Звездочка», МБДОУ Сосновский детский сад «Звездочка»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 652793, Российская Федерация, Кемеровская область, Гурьевский район, п. Сосновка, ул. Кирова, 16.

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

Дополнительная информация образовательные услуги

**3. Состояние доступности объекта**

**3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом**

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Маршруты автобусов 105, до администрации посёлка Сосновка

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту социальное такси

**3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:**

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 500 м

3.2.2 время движения (пешком) 10 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером;* нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту; *акустическая, тактильная, визуальная;* нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: *есть,* нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: *да,* нет

**3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания**

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	<b>Все категории инвалидов и МГН</b>	ВНД
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

### 3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ № п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В		
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (Г,У)		
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (Г,У)		
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (Г,У)		
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (У,Г)		
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (У,Г)		
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И (О,У)		

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

### 3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ОСИ доступно частично избирательно

#### 4. Управленческое решение (проект)

##### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ № п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Капитальный ремонт
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути	Капитальный ремонт

	эвакуации)	
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Капитальный ремонт
8.	<b>Все зоны и участки</b>	Капитальный ремонт

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ 2030 году в рамках исполнения Плана мероприятий Администрации Гурьевского муниципального района по повышению показателей доступности услуг для инвалидов до 2030 г. (дорожная карта)

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации повышение уровня доступности ОСИ

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии \_\_\_\_\_

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов \_\_\_\_\_;

4.4.6. другое \_\_\_\_\_

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ «Жить вместе»

(наименование сайта, портала)

## 5. Особые отметки

### ПРИЛОЖЕНИЯ:

#### Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту на 1 л.
2. Входа (входов) в здание на 1 л.
3. Путей движения в здании на 1 л.
4. Зоны целевого назначения объекта на 1 л.
5. Санитарно-гигиенических помещений на 1 л.
6. Системы информации (и связи) на объекте на 1 л.

Результаты фотофиксации на объекте \_\_\_\_\_ на \_\_\_\_\_ л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ \_\_\_\_\_ на \_\_\_\_\_ л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Руководитель рабочей группы

Заведующий МБДОУ Костина Н.Ф.

(Должность, Ф.И.О.)

Костина  
(Подпись)

Инженер по ремонту Управления образования

Писарев И.Н.

(Должность, Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_  
(Подпись)

В том числе:

представители общественных организаций инвалидов

Председатель правления ГРО ООО «ВОИ» Мощтачкова Л.В.

(Должность, Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_  
(Подпись)

представители организации, расположенной на объекте:

Старший воспитатель Фаева С.Г.

(Должность, Ф.И.О.)

Фаева  
(Подпись)

Управленческое решение согласовано «25» июня 2018г. (протокол № 5 )

Комиссией (название) Заседанием рабочей группы

**I Результаты обследования:**

**1. Территории, прилегающей к зданию (участка)**  
**МБДОУ Сосновский детский сад «Звездочка», Гурьевский район,**

**п. Сосновка, улица Кирова, 16.**

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	-	-	Кнопка вызова, табличка	-	Установить кнопку вызова, табличку	Т.Р.
1.2	Путь (пути) движения на территории	нет	-	-	-	-	-	-
1.3	Лестница (наружная)	нет	-	-	-	-	-	-
1.4	Пандус (наружный)	нет	-	-	-	-	-	-
1.5	Автостоянка и парковка	нет	-	-	Не оборудована автостоянка для МНГ	Все	Оборудовать автостоянку для МНГ	К.Р.
	ОБЩИЕ требования к зоне							

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория прилегающая к участку	<b>ДП-В</b>			К.Р.

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Территория, прилегающая к зданию доступна полностью всем.

**I Результаты обследования:****2. Входа (входов) в здание****МБДОУ Сосновский детский сад «Звездочка», Гурьевский район,****п. Сосновка, улица Кирова, 16.**

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	нет			Отсутствуют поручни с двух сторон.	О.С.	Оборудовать поручнями с двух сторон на высоте 0,7м и 0,9м.	Т.Р.
2.2	Пандус (наружный)	нет			Нет пандуса	К	Оборудовать съезд	К.Р.
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть			Ширина площадки 2х1 , нет поручней			
2.4	Дверь (входная)	есть			Ширина 0,8 м. Нет кнопки вызова дежурного. Порог высотой 0,14м	Все	Расширить дверной проём не менее 0,9 м, уменьшить уровень порога до 0,025 м	Т.Р.
2.5	Тамбур	есть			Ширина тамбура 1,1 м	Все	Технические решения невозможны-альтернативные формы обслуживания	
	Общие требования к зоне							

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание	ДЧ-И (Г,У)			К.Р.

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Пути движения внутри здания доступны частично избирательно для Г,У, недоступно для К,О,С.

## I Результаты обследования:

**3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)  
МБДОУ Сосновский детский сад «Звездочка», Гурьевский район,  
п. Сосновка, улица Кирова, 16.**

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть			Отсутствует предупредительная информация о препятствии	Все	Разместить пиктограммы	Т.Р.
3.2	Лестница (внутри здания)	есть			Отсутствуют двухуровневые поручни с одной стороны сторон.	Все	Установить двойные поручни с одной стороны, высота 0,9 м., 0,7м.	К.Р.
3.3	Пандус (внутри здания)	нет						
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет						
3.5	Дверь	нет			Ширина 0,8 м		Расширить дверной проем не менее 0,9 м.	
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть			В здании имеются 5 эвакуационных выходов. Ширина дверей -0,8 м. Имеются препятствия в виде порогов высотой 0,14 м.		Расширить дверной проем не менее 0,9 м	К.Р.
	ОБЩИЕ требования к зоне							

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (Г,У)	-	-	КР

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Пути движения внутри здания доступны частично избирательно для Г,У, недоступно для К,О,С.

**I Результаты обследования:****4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)****Вариант I – зона обслуживания инвалидов****МБДОУ Сосновский детский сад «Звездочка», Гурьевский район,****п. Сосновка, улица Кирова, 16.**

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	Есть			Нет информационных знаков для МНГ, нет вывесок шрифтом Брайля, ручки оборудованы от пола на высоте 0,8 м	Все, С	Дверные ручки оборудованы от пола на высоте 0,8 м, ручки оборудованы от пола на высоте 0,5 м	Т.Р.
4.2	Зальная форма обслуживания	Нет	-	-	-	-	-	-
4.3	Прилавочная форма обслуживания	Нет	-	-	-	-	-	-
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	Нет	-	-	-	-	-	-
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	Нет	-	-	-	-	-	-
	<b>ОБЩИЕ требования к зоне</b>							

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зона обслуживания инвалидов	ДЧ-И (Г,У)			Т.Р.

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: зоны целевого назначения здания-кабинетная форма обслуживания доступно частично избирательно для Г,У, недоступно для К,О,С.



**I Результаты обследования:**

**5. Санитарно-гигиенических помещений**

**МБДОУ Сосновский детский сад «Звездочка», Гурьевский район,**

**п. Сосновка, улица Кирова, 16.**

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимость для инвалидов (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть			Отсутствуют поручни, крючки для костылей. Доступная универсальная кабина на объекте отсутствует. Ширина двери 0,8 м. Высота раковины 0,3 м. Нет информирующего обозначения помещения для инвалидов. Нет кнопки вызова.	К,О,С	Расширить дверной проем не менее 0,9м. Оборудовать универсальной кабиной для всех категорий граждан. Оборудовать кнопку вызова.	К.Р.
5.2	Умывальная комната	есть			Отсутствуют поручни, крючки для костылей. Ширина двери 0,8 м. Высота раковины 0,5 м. Нет информирующего обозначения помещения для инвалидов. Нет кнопки вызова	К,О,С	Расширить дверной проем не менее 0,9м. Оборудовать кнопку вызова.	К.Р.
5.3	Приёмная комната (гардеробная)	есть			Отсутствуют поручни, крючки для костылей. Доступный универсальный шкаф для одежды на объекте отсутствует. Ширина двери 0,8 м. Нет информирующего обозначения помещения для инвалидов. Нет кнопки вызова.	К,О,С	Расширить дверной проем не менее 0,9м. Оборудовать универсальными шкафами для одежды для всех категорий граждан. Оборудовать кнопку вызова.	К.Р.
	ОБЩИЕ требования к зоне							

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (У,Г)			К.Р.
-----------------------------------	------------	--	--	------

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Санитарно-гигиенические помещения: туалетная комната доступна частично избирательно для Г,У.

**I Результаты обследования:**  
**6. Системы информации на объекте**  
**МБДОУ Сосновский детский сад «Звездочка», Гурьевский район,**  
**п. Сосновка, улица Кирова, 16.**  
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимость для инвалидов (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	Нет	-	-	Отсутствуют визуальные средства оповещения	К,Г	Разместить текстовое табло, пиктограммы с информацией	Т.Р.
6.2	Акустические средства	Нет	-	-	Отсутствуют акустические средства оповещения	С	Разместить речевые информаторы и маяки	Т.Р.
6.3	Тактильные средства	Нет	-	-	Отсутствуют тактильные средства и поручни в местах движения по коридорам	С	Разместить тактильные полосы или поручни вдоль стен и коридоров	К.Р.
	ОБЩИЕ требования к зоне							

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ДЧ-И (О,У)			Т.Р.

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Системы информации на объекте доступны частично избирательно О,У, недоступны К,Г,С.